



Västansfors Båtklubb¹⁽¹⁾

Välkomna till medlemsbrev 20/2016

Klubben har ett akut behov att renovera sjösättningsrampen, och en uppskattning av kostnaden är att det rör sig om ca 250 000 kr, därför beslutade årsmötet att ta ut en extra avgift på 975 kr/medlem för att täcka en del av kostnaderna.

Varför måste vi åtgärda rampen.

- har genom vattnets rörelser eroderat kraftigt.
- den är gjuten i ett enda stycke och är mekaniskt knäckt.
- armeringsjärnen har brutit igenom betongen på fler ställen risk för punktering på trailers och sjösättningsvagnar.
- den för kort vid lågvatten.

Många frågar varför det kostar så mycket pengar.

- den gamla rampen ska tas bort.
- det ska grävas ut för ny fyllning
- det kommer att fyllas med ca 100 ton sprängsten så att den nya rampen får en stabil bädd att ligga på.
- den nya rampen läggs i sektioner som är ca 4,2 m breda och 1,5 m långa, körbar bredd 3,7 m det blir också en 0,15 m hög kant som förhindrar att man kör av rampen.
- rampen behöver en något kraftigare lutning för att klara av den varierande vattennivå som vi har.
- det blir bryggor på båda sidor av rampen

En bild på hur rampen kan se ut.



Styrelsen för VBK

Håll koll på information på vår hemsida www.vastansforsbatklubb.se